

Road Safety Inspection (RSI), Tambrigstrasse

Die Tambrigstrasse im Abschnitt km 2.675 – 6.625, Maschwanden / Obfelden, wird instandgesetzt. Im Vorfeld der Arbeiten wird der Abschnitt einer Road Safety Inspection (RSI) unterzogen. Dies zur Identifizierung allenfalls vorhandener Sicherheitsdefizite. Die Road Safety Inspection (RSI) erfolgt gemäss VSS SN 641 723:2016. Die RSI umfasst die folgenden Arbeitsschritte:

- Vorbereiten Ortsbesichtigung
- Besichtigung des Strassenabschnittes (Befahrung + Begehung, inkl. Video + Fotos)
- Inspektionsbericht mit Auflistung der Sicherheitsdefizite
- Vorschlag möglicher Massnahmen



Lieu

Maschwanden / Obfelden

Période: 2016

Constructeur

Kanton Zürich, Strasseninspektorat

Nos prestations

- Road Safety Inspection (RSI) gemäss VSS SNR 641 723