Road Safety Inspection (RSI), Eggstrasse, Rüschlikon

Die Eggstrasse 384 im Abschnitt Feldimoosstrasse – Kreisel A3 (km 1.400 – 2.100), Rüschlikon, wird saniert. Im Vorfeld der Arbeiten wurde der Abschnitt einer Road Safety Inspection (RSI) unterzogen. Dies zur Identifizierung allenfalls vorhandener Sicherheitsdefizite.

Die Road Safety Inspection (RSI) erfolgt gemäss VSS SNR 641 723. Das RSI umfasst die folgenden Arbeitsschritte:

- Vorbereiten Ortsbesichtigung
- Besichtigung des Strassenabschnittes (Befahrung + Begehung, inkl. Video + Fotos)
- Inspektionsbericht mit Auflistung der Sicherheitsdefizite
- Vorschlag mögliche Massnahmen

Place
Rüschlikon

Client
Kanton Zürich, Strasseninspektorat

Period: 2015

Delivered services
- Road Safety Inspection (RSI) gemäss VSS SNR 641 723

Specifications
- Kantonsstrasse Innerorts: Länge ca. 700 m