

Krummenbach Hochwasserschutz und Renaturierung

Der Krummenbach, welcher in der 20er Jahren im Unterlauf kanalisiert wurde, wies Schäden am Gerinne und einen ungenügenden Abflussquerschnitt auf. Mit dem Projekt Hochwasserschutz und Renaturierung Krummenbach wurden die schadhafte Stelle saniert und der Abflussquerschnitt durch eine Gerinneverbreiterung vergrößert. Die Erhöhung der Strukturvielfalt und die Vergrößerung der Breitenvariabilität gab dem Gewässer ein Teil seiner ursprünglichen Dynamik zurück.



Place

Lenk

Client

Schwellenkorporation Lenk

Period: 2004 - 2007

Delivered services

- Projektplanung
- Wasserbaubewilligung
- Ausführung
- Bauleitung

Specifications

- Renaturierung
- Gerinneaufweitung
- Stahlbetonübergänge