

Road Safety Inspection (RSI), Eggstrasse, Rüschlikon

Die Eggstrasse 384 im Abschnitt Feldimoosstrasse – Kreisel A3 (km 1.400 – 2.100), Rüschlikon, wird saniert. Im Vorfeld der Arbeiten wurde der Abschnitt einer Road Safety Inspection (RSI) unterzogen. Dies zur Identifizierung allenfalls vorhandener Sicherheitsdefizite.

Die Road Safety Inspection (RSI) erfolgt gemäss VSS SNR 641 723. Das RSI umfasst die folgenden Arbeitsschritte:

- Vorbereiten Ortsbesichtigung
- Besichtigung des Strassenabschnittes (Befahrung + Begehung, inkl. Video + Fotos)
- Inspektionsbericht mit Auflistung der Sicherheitsdefizite
- Vorschlag mögliche Massnahmen



Lieu

Rüschlikon

Client

Kanton Zürich, Strasseninspektorat

Période: 2015

Nos prestations

- Road Safety Inspection (RSI) gemäss VSS SNR 641 723

Specifications

- Kantonsstrasse Innerorts: Länge ca. 700 m